


サドルストラップ サドルホルダーが無い場合や劣化しているなど強度に不安がある場合はサドルストラップをご利用ください。



バンジーランヤード・伸縮ワイヤーをサドルホルダーに装着した際に生じる左右へのズレを解消した、取付け簡単なバンジーランヤード・伸縮ワイヤー装着用のストラップです。長さは4種類、馬具に合った長さをお選びください。




サドルストラップ F
¥1,650 (税込) 本体価格 ¥1,500

サイズ/カラー: F / グレー 長さ調節可能
素 材: PPテープ

サドルストラップ S, M, L
¥1,485 (税込) 本体価格 ¥1,350

サイズ/カラー: S / レッド 内寸 約425 mm
M / イエロー 内寸 約475 mm
L / ブルー 内寸 約525 mm
素 材: PPテープ




一体型バンジーランヤード 馬具とエアバッグを接続する“バンジーランヤード”とサドルストラップの一体型パーツ。

各種 ¥2,860 (税込) 本体価格 ¥2,600

素 材: PPテープ、ナイロンテープ



バックルで伸縮ワイヤー部・サドルストラップ部で分離でき、それぞれの長さが調節可能です。



バンジーランヤード 各種 ¥1,980 (税込) 本体価格 ¥1,800


馬具とエアバッグを接続するパーツ“バンジーランヤード”
バンジーランヤード

素 材: PPテープ



交換用 CO2カートリッジボンベ

各種 ¥1,320 (税込) 本体価格 ¥1,200



※必ずモデル指定のCO2カートリッジボンベをご使用ください。
※ご不明な場合は当社ホームページの製品マニュアル“交換用ボンベサイズ表”を参照ください。



モデル指定のボンベサイズ、キーボックス・キーボール種類
各モデルのボンベサイズは、エアバッグ製品のキーボックスカバー内側のラベルに表示されています。

バックル型 キーボールセット

破損・紛失した場合の交換用にご使用下さい。

各種 ¥1,320 (税込) 本体価格 ¥1,200



エアバッグ製品付属の専用工具を使い、ご自身で交換が可能です。
※B型とY型ではキーボールの大きさが異なります。
キーボールの種類は各モデルのラベルに表示されています。
※キーボールの取付方法は取扱説明書を参照ください。



After Service 定期点検・アフターサービス

安全に安心してご利用いただくために、hit-airエアバッグ製品の定期点検・アフターサービスを実施しております。
使用環境や頻度にもよりますが、初めは2年後、その後は年に1回の点検(メンテナンスチェック)をおすすめします。
hit-airが作動した後は念のため点検にお出しく下さい。外観で異常が無い場合でも内部が損傷している可能性があります。

hit-airエアバッグ製品は定期的な点検が必要です。エアバッグはアンモニアに弱い…?


エアバッグ製品に使用しているエアバッグチューブのポリウレタン素材はアンモニアに弱く劣化を早める傾向にあります。乗馬クラブ等では砂地が多く、砂に馬の排泄物(アンモニア)が混ざりその砂ほこりがエアバッグに付着するなど劣化を早める原因となります。また、着用の際、ご自身の汗もその要因になります。保管場所について、厩舎など馬と一緒に場所は劣化を早める恐れがありますのでおやめください。使用後は表面に付いた砂や汗などを落としてから室内(通気性のある場所)でハンガーにかけて保管してください。



メンテナンスチェックとは…

お客様がご使用のhit-airエアバッグ製品が正常に作動・展開するか、異常が無い点検します。ウェアなどの外観に傷・破損等が見当たらずとも、その中に組込まれているエアバッグ気室に損傷がある場合がありますので、弊社にて各気室に空気を入れ、漏れがないか、又、組込まれた部品に異常がないかを確認する作業を行います。

お客様が感じられる様々な不安や問題を解消するためのサービスです。



アクシデントで損傷したhit-air…



生地は補修や部品交換などで再生可能な場合、修理いたします。



- メンテナンスチェックは、2年に一度はお受けください。詳しくはご購入先の販売店・乗馬クラブ又は弊社にご相談ください。
- メンテナンスチェックの際、お客様から弊社への送料はご自身の負担になります。(送料元払い)
- メンテナンスチェックの際、損傷の度合いによって再生できない場合があります。
- 修理や部品交換により再生可能な場合は、別途お見積り(有償)となります。
- このサービスは製品保証ではありません。(製品保証に関しては取扱説明書の保証書をご覧ください)
- メンテナンスチェック後の発送期日(製品到着後)
 - ・メンテナンスチェックのみの場合…1週間程度
 - ・修理、部品交換の場合…1週間～(修理の度合いや時期によって異なります)


国内メーカーだからこそその安心のアフターサービス。常時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

アフターサービスの送り先

無限電光 株式会社「アフターサービス係」
〒468-0055 名古屋市長白区池場1-1012 Tel 052-807-7750
URL www.hit-air.com ※弊社ホームページ“お問い合わせ・資料請求”から、またはお電話にてお問い合わせください。

Washing お手入れ方法

- エアバッグシステムは洗濯・クリーニングはできません。
- エアバッグは水に浸けしないでください。
- 雨天などで濡れた場合、日陰干しをしてください。
- エアバッグが汚れた場合のお手入れ方法
 - ・濡れタオル等で汚れを拭き取るようにしてください。
 - ・ポンベを付けたままハンガーにかけ、お風呂場などで表面にシャワーで水をかけて汚れを落としてください。その際、キーボックスに直接水をかけないでください。
- クリーニング・手洗い代行サービス
3,300円税込(3,000円+税)+送料
(染み汚れ、においなどは落ちない場合がございます。) 詳細はメールでお問い合わせください。



⚠️ 注意
洗剤や柔軟剤等はエアバッグフィルムにダメージ(硬化、ひび割れ等)を及ぼす場合がありますので使用しないでください。

※hit-airエアバッグ製品には小冊子の取扱説明書が付属しています。取扱説明書をご参照の上、ご使用ください。
※本カタログ掲載の製品は、予告なくカラーや仕様及び価格を変更することがあります。また、都合により生産終了となる場合がございます。ご了承ください。
※印刷のため、カラーが実物と異なる場合があります。 2026年6月発行

製造発売元 **MUGEN DENKO JAPAN 無限電光 株式会社**
〒468-0055 名古屋市長白区池場1-1012 Tel 052-807-7750 Fax 052-807-7901
E-mail mugen@hit-air.com URL www.hit-air.com